




Depozitare/Manipulare/Transport

(1) Depozitare



Panourile trebuie depozitate pe un palet sau distantiere, pe o suprafata orizontala. Intervalul dintre distantiere nu trebuie sa depaseasca 455 mm.

Nu suprapuneti paletii.



Pe timpul depozitarii panourile trebuie acoperite cu o folie impermeabila. Invelisul protector din fabrica nu este impermeabil. Nu asezati panourile direct pe pamant, pentru a nu lua contact cu umiditatea din sol.

● Paletii trebuie depozitati intr-un loc acoperit. Montarea pe fatada a unor panouri umede poate duce la deformari ale produsului.

(2) Manipulare



Transportati panourile pe cant pentru a evita deteriorare.

Aveti grija sa nu loviti colturile sau canturile panourilor.


Nu atingeti panourile cu manusi murdare.



Aveti grija sa nu scapati cutiile cu accesorii in timpul manipularii.



(3) Transport



In timpul transportului, asigurati-va ca panourile sunt asezate perfect pe orizontala.

Legati paletii intotdeauna cu centuri.

Folositi coltare pentru a evita deteriorarea panourilor.

Atentie !

Associate Systems Srl nu este responsabil pentru problemele aparute ca urmare a nerespectarii instructiunilor de Depozitare/Manipulare/Transport